

VLAREM ATTEST VAN BUITENDIENSTSTELLING TANK NEUTRALISATIE

130085



PIVA OIL NV
Leuvensesteenweg 25 A
1910 KAMPENHOUT
T. 016 63 01 06
info@piva-oil.be

Erkend tankexpert sinds 1998
Erkenning SV 000792

KLANT	
Naam: VAN DE MOORTEL	
Straat en nummer: ROMAIN STEEPSTRAAT 70A	
Postcode en gemeente: SINT-AMANDS 2890	
Tel: 059 333390	Fax:
Facturatieadres:	

TYPE RESERVOIR (Kruis aan wat van toepassing is)			
<input checked="" type="checkbox"/> Particulier	Inhoud: 3100 L	<input type="checkbox"/> Niet particulier	Inhoud: L
<input type="checkbox"/> Particulier	<input type="checkbox"/> Parallelepipedisch	<input type="checkbox"/> Klasse 3 (17.3.6.1a)	<input type="checkbox"/> Klasse 3 (17.3.6.1b)
<input type="checkbox"/> Toegankelijk	<input type="checkbox"/> Inkuiping	<input checked="" type="checkbox"/> Klasse 2	<input type="checkbox"/> Klasse 1
<input type="checkbox"/> Staal	<input type="checkbox"/> Polyester	<input checked="" type="checkbox"/> Rond	Uitreikingsdatum: 13/9/2020
	<input checked="" type="checkbox"/> Ontoegankelijk	<input type="checkbox"/> Polyethyleen	

PIVA OIL is de ophaler van dienst die al uw tankresten stockeert op eigen bedrijfsterrein. Conform de wettelijke bepalingen voor het definitief buiten werking stellen van een ondergrondse opslagtank heeft de firma PIVA-OIL NV alle aanwezige tankresten verwijderd en verwerkt zoals de Vlarem-Wetgeving het voorschrijft in art. 6.5.5.5. en art. 5.17.2.12. De tankresten worden opgeslagen op het depot PIVA-OIL NV Leuvensesteenweg 25, 1910 Kampenhout-sas. De verwerking en het transport van de afvalstoffen gebeurt onder Ovamcode naar de verschillende erkende verwerkingscentra in Vlaanderen.

BESLUIT	
BEREIKBAARHEID TANK	<input type="checkbox"/> BEREIKBAAR
	<input checked="" type="checkbox"/> NIET BEREIKBAAR
EXTRA BIOFILL HARS (TANK > 5000 L)	<input type="checkbox"/> L
TANKRESTEN > 1000 L	<input type="checkbox"/> L
EXTRA VERPOMPEN	<input type="checkbox"/> L
TOEZICHTKAMER KUISEN	<input type="checkbox"/>
TRANSPORT BIJ AFWEZIGHEID	<input type="checkbox"/>
	LIGGING TANK: ACHTER WONING
	OPMERKINGEN: TANK GEREINIGD KLAAR OPVULLING BIOFILL HARS
	AFSPRAAK OPVULLING

REDEN VAN NIET WEGNAME:
TE KORT BIJ WONING

Akkoord Geert Vandereet

Akkoord Klant

Dit attest is conform de wettelijke bepalingen

VERKLARING 6% BTW

bij buitendienst stellen van oude stookolietanks

Onze klant heeft kennis genomen met de wettekst aangaande de 6% btw en verklaart bij deze dat hij een grondige renovatie heeft vericht aan zijn woning of verwarmings installatie. De klant zal bij eventuele controle de nodige bewijsstukken moeten kunnen voorleggen. Wanneer dit niet zo is kan Piva Oil de klant nog steeds 21% btw aanrekenen.

KLANT HANDTEKENING

Gelezen en goedgekeurd

401408



CONFORMITEITSATTEST / ATTESTATION DE CONFORMITÉ

Naam + voornaam / Nom + prénom | Van de Moortel

Straat + huisnummer / Adresse + n° | Romain Steppestraat, 79a

Postcode + gemeente / Code postale + localité | 2890 Sint-Amands

Opslagtank / Réservoir | 3.200L

Conform de wettelijke bepalingen voor het definitief buiten werking stellen van een ondergrondse opslagtank, heeft de bvba Biofill de tank gelegen aan het bovenvermelde adres, opgevuld met een inert harsschuim zoals de Vlarem-wetgeving het voorschrijft in art. 6.5.5.5. zn art. 5.17.2.12§3. na het reinigen door een erkende instelling onder de Ovamcode: 10441-1. Indien er een verschil is tussen de opgegeven en de werkelijke inhoud van de tank of wanneer de tank niet voldoende toegankelijk is, kan de bvba Biofill niet aansprakelijk gesteld worden indien de vulling niet 100 % is. Biofill bvba is niet aansprakelijk voor het reinigen van de tanks. Alle nodige maatregelen werden genomen om milieuverontreiniging te voorkomen.

Conformément aux disposition légales pour la mise hors service définitive d'un citerne enterrée a l'adresse susmentionnée, la sprl Biofill, a rempli ce réservoir au moyen de mousse Biofill ce naturel et inerte materiale, comme prescrit par la Loi Wallone et en fonctions des possibilités offertes par le nettoyant. En cas de différence entre la contenance réelle du réservoir et celle qui a été communiquée, la sprl Biofill ne peut-être tenue responsable si le réservoir n'est pas rempli 100 %. Sprl Biofill n'est pas responsable pour le nettoyage du réservoir. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour prévenir de toute pollution environnementale.

Datum / date 20 / 02 / 2020

Technieker / technicien

Klant / client

biofill bvba

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:

Leuvense stwg 25
1910 Kampenhout

0496 468 329
info@biofill.be

www.biofill.be